


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Государственное казённое
общеобразовательное учреждение
Удмуртской Республики
«Каракулинская школа для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

ГКОУ УР «Каракулинская школа
для обучающихся с ОВЗ»

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ДЫШЕТОНЪЯ
НО ТОДОСЪЯ МИНИСТЕРСТВО

«Газалыксья ичи луонлыкъясын
дышетскисъёслы Каракулинось
школа» Удмурт Элькунысь
огъядышетонъя кун казна ужъюрт

«Каракулинось ТИЛ
дышетскисъёслы школа» УЭ ОККУ

427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, д. 14
тел.(34132) 3-12-51 факс (34132) 3-14-33 e-mail: karskou@mail.ru сайт: www.ciur.ru/kar/kar_si/default.aspx
ОКПО: 02096582 ОГРН: 1021800857847 ИНН: 1811000966 КПП: 183801001

Исх. № _____ от _____ 2021 г.
На № _____ от _____ 2021 г.

ПРОКУРАТУРА КАРАКУЛИНСКОГО
РАЙОНА УР
ПРОКУРОРУ
П. И. Колеватову

В ответ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 95/Прдп 194-21-20940010 от 11.10.2021 года
«Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности», выявленных в
ГКОУ УР «Каракулинская школа для обучающихся с ОВЗ», сообщаем следующее:

№ п.п.	Нарушение	Отметка о выполнении
1	- Истёк срок использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 на каждого дежурного (нарушение ст.ст.4,6,47,52 (п.4), 55 регламента; п.30, п.56 Правил противопожарного режима);	Приобретён комплект ГДЗК –EN Счёт-фактура, № 940 от 27.10.2021 г
2	- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зон помещений складского назначения (складские помещения) (нарушение ст.ст. 4, 6 Регламента; п. 12 Правил противопожарного режима);	По штатному расписанию ОУ не предусмотрен заведующий складом, складское помещение отсутствует, есть подсобное помещение для хранения СИЗ, моющих средств, ученических комплектов мебели. Взрывоопасные и пожароопасные вещества не хранятся.
3	- в коридоре второго этажа место расположения плана эвакуации не совпадает с обозначением на самом плане. Планировка этажа на плане не соответствует планировке самого здания (нарушение ст.ст. 4, 6 Регламента; п. 5 Правил противопожарного режима; п. 4.5.1, п. 6.2.2	Устранено частично. План эвакуации разработан в соответствии с планировкой самого здания. По мере финансирования план будет выполнен в

	ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»);	фотолюминесцентном исполнении.
4	- не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия конструкций крыши с составлением соответствующего акта (нарушение ст.ст. 4, 6, 87 Регламента; п. 13 Правил противопожарного режима; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);	Устранено. Выполнение работ по договору № 50 от 1.11.21 г. ООО «Экспертная пожарная испытательная лаборатория» 9.11.21 г. взяты образцы, акт отбора образцов от 09.11.2021 г.
5	- устройства для самозакрывания дверей, ведущих на лестничную клетку, отсоединены. Самозакрывающиеся двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении (нарушение ст.ст. 4, 6, 53 Регламента; п. 13, п. 23, п. 24, п. 27г Правил противопожарного режима);	Устранено (фото прилагается)
6	- под лестничным маршем хранятся вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы. В электрощитовой размещены горючие вещества и материалы (нарушение ст.ст. 4, 6 Регламента; п. 16к, п. 35е Правил противопожарного режима);	Устранено (фото прилагается)
7	- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из малого спортзала, лестничных клеток и кабинета информационно - библиотечного центра, ведущие непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (нарушение ст.ст. 4, 6, 53 Регламента; п. 26 Правил противопожарного режима);	Устранено (фото прилагается)
8	- отсутствует цифровое значение на указателе направления движения к пожарному гидранту (нарушение ст.ст. 4, 6 Регламента; п. 26 Правил противопожарного режима);	Устранено (фото прилагается)
9	- помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с пределом огнестойкости перегородок 1-ого типа и дверей 2-ого типа (не менее 30 минут сертифицированные противопожарные двери) - дверной проем со зданием Филиала Республиканского СРЦН «СРЦН г. Можги» (с. Каракулино) (нарушение ст.ст. 4, 6, 59, 88, табл. 24 Регламента; п.п. 5.14*, 7.4, 7.20 СНИП 21-01-97* «Пожарная	Устранено Филиалом Республиканского СРЦН «СРЦН г. Можги» (с. Каракулино) (фото прилагается)

	безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.4, п. 5.6.2 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.14*, п. 7.4 СП 112.13330.2011);	
10	- к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1. отсутствует подъезд для пожарных автомобилей со всех сторон (ст. ст. 4, 6, 90 Регламента; п. 8.1 СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);	Подъезд для пожарных автомобилей предусмотрен с двух сторон: 1. со стороны ул. Каманина-центральные ворота; 2. со стороны котельной №2, ООО «Теплосеть Угра»-хозяйственные ворота; (фото прилагается)
11	- в кабинете информационно - библиотечного центра в результате установки вертикальных жалюзи уменьшена зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) (нарушение ст.ст. 4, 6, 54, 83 Регламента; п. 16е Правил противопожарного режима);	Устранено (фото прилагается)

Фотографии и документы, подтверждающие устранение нарушений ПБ прилагаются.

Директор

А.Р.Ильина